

Акт

обследования наружного состояния конструкций балконных плит и входов в подъезды в доме №48 по ул. Республиканская

г. Курск

«02» февраля 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя правления ТСЖ «Республиканская, 48 Наш Дом» Селяновой Н.Н., членов правления Черненко Л.А., Добиной Н.В., Бобынцевой О.А., Коптевой Н.Д., Борисовой Г.В., председателя ревизионной комиссии Давыденко Л.С., составили настоящий акт в нижеследующем.


Визуальное обследование наружного состояния конструкций балконных плит и входов в подъезды в доме №48 по ул. Республиканская показало, что нужен капитальный ремонт и дополнительная защита из-за:

- износа наружного состояния конструкций балконных плит и входов в подъезды в результате 35-ти летней эксплуатации дома;
- выкрошенного материала из горизонтальных и вертикальных швов балконных плит, вследствие чего в квартиры жильцов проникают птицы, летучие мыши и попадают осадки;
- происходит разрушение углов самих балконных плит;
- загрязнения наружной поверхности балконов и входов в подъезды.


В результате визуального обследования установлено, что нет необходимости бесполезной траты денежных средств из фонда капитального ремонта, сформированного на специальном счете дома, на заказ по обследованию наружного состояния конструкций балконных плит и входов в подъезды в специализированной организации.

Члены правления:


 Селянова Н.Н.

 Черненко Л.А.


 Добина Н.В.

 Бобынцева О.А.

 Коптева Н.Д.

 Борисова Г.В.

председателя ревизионной комиссии:

 Давыденко Л.С.